

レザー・ビニールレザー プラスチック製品

 **変色** ¥12,000～


色あせ等下地処理が不要なもの。
カラーチェンジのみ。

※カラーチェンジは部品を取り外した状態での依頼になります。

 **すれ・劣化** ¥15,000～



ひび割れ等下地処理が必要なもの。
(ひび割れは15cmまで)



 **穴あき・破れ** ¥16,000～

(穴・破れは10cmまで)

※経年劣化によるキズの補修は別途ご相談となります。



Repair Menu

PRICE LIST

 **モケット素材** ¥4,000～



 **ダッシュボード** ¥16,000～



 **ステアリング** ¥15,000～



- <その他、リペア可能なもの>
- ・ダッシュボードの軽度のべたつき
 - ・シート縫い糸のほつれ
 - ・ウッドパネル(天然木)

※ 施工対象外 ※

- ・経年劣化による著しいキズ、ひび割れ
- ・外装
- ・天井、天張り
- ・ダッシュボード奥。フロントガラスまで達しているキズ(RV車などフロントガラスが立ち上がっているものは施工可能な場合もあります)

ご注文の流れ

基本的には、現場(現物)確認の上お見積りさせていただきます。
見積り、出張費用は無料です。
メールにての画像確認も可能です。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。

川崎市多摩区菅馬場3-12-14

TEL: 080-7996-2469

E-mail: a-ki-dokoro@tr-rezero.com

トータルリペア リゼロ

代表 木所亜希子

total repair

WOOD & INTERIOR REPAIR